

## INDICAÇÃO Nº \_\_/2024

Vereador: Estevão Silva Machado

Exmo. Sr. Presidente,

Nobres Edis,

Nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no Regimento Interno desta Casa de Leis, INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Antônio Rocha Sales, que interceda junto às Secretarias Municipais SEMOU e SEME, que elabore estudos e projeto para **Manutenção e Reparo na Rede Elétrica da EMEIEF “Anacleto Jacinto Ribeiro em Campo Acima**, neste Município.

Sala das Sessões, “João Batista Ferreira de Souza”, 23 de fevereiro de 2024.

**Estevão Silva Machado**

Vereador – PSDB

 (28) 352-6280

 camara@camaraitapemirim.es.gov.br

 Rua Adiles André Leal, s/n, Serramar, Itapemirim/ES – CEP 29330-000

 www.camaraitapemirim.es.gov.br



## Justificativa

Considerando os acontecimentos nos últimos dias relatado no ofício nº 15/2004 em anexo, a referida instituição de ensino enfrentou sérios problemas em sua rede elétrica, especialmente durante períodos de chuvas intensas. A infiltração de água causou danos significativos, afetando não apenas o funcionamento regular das salas de aula, mas também representando sérios riscos à segurança dos alunos, professores e demais funcionários;

É com grande preocupação que relato que várias salas de aula foram afetadas por problemas relacionados à rede elétrica. O odor de queimado, particularmente perceptível ao ligar os aparelhos de ar condicionado, além de ser incômodo, indica um sério problema que demanda atenção imediata.

A segurança e o bem-estar dos alunos e educadores devem ser prioridades absolutas em nossa comunidade. Investir na manutenção e reparação adequadas da rede elétrica da EMEIEF "Anacleto Jacinto Ribeiro" é fundamental para garantir um ambiente propício ao aprendizado e livre de riscos para todos os envolvidos.

Portanto, solicito encarecidamente que Vossa Excelência intervenha junto às Secretarias Municipais competentes para que sejam realizados os estudos e projetos necessários, bem como as obras de reparo e manutenção indispensáveis para sanar os problemas enfrentados pela instituição.

Certamente, sua atenção e pronta ação serão muito apreciadas por toda a comunidade escolar e pelos pais dos alunos, que confiam na administração municipal para garantir condições adequadas de ensino e segurança nas escolas públicas.

Vale salientar que, a presente proposição visa única e exclusivamente, atender a necessidade e interesse dos munícipes, bem como às necessidades de todo o corpo educacional. Assim sendo, esperamos contar com a aquiescência aprovação dos Nobres Edis desta Colenda Casa de Leis, como também, orientamos ao Poder Executivo que viabilize projeto juntamente com as secretarias competentes para a concretização de tal indicação.

**Estevão Silva Machado**

Vereador – PSDB

 (28) 352-6280

 [camara@camaraitapemirim.es.gov.br](mailto:camara@camaraitapemirim.es.gov.br)

 Rua Adiles André Leal, s/n, Serramar, Itapemirim/ES – CEP 29330-000

 [www.camaraitapemirim.es.gov.br](http://www.camaraitapemirim.es.gov.br)



**ACUR**

**EMEIEF "Anacleto Jacinto Ribeiro"**  
**Ato de criação Lei nº 1.596 de 04/06/1968**  
**Resolução CEE nº 41/75 de 28/11/75**

**Itapemirim – ES, 22 de fevereiro de 2024.**

**Ofício 15/ 2024**  
**Da: Direção da EMEIEF "Anacleto Jacinto Ribeiro"**  
Ruth Machado Bahiense  
**Para: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
Jedson Magalhães de Melo  
**Para: Secretaria Municipal de Educação**  
Rafael Perin dos Santos

Governo do Município de Itapemirim  
EMEIEF "ANACLETO JACINTO RIBEIRO"  
CNPJ 36.026.854/0001-9  
Av. Rafael Vale dos Reis, 37  
Campo Acima - Itapemirim/ES  
Ato de Criação Lei. Nº 1596 de 04-06-68  
Ato de Aprovação Res. CEE Nº 41/75 de 28-11-75

No dia 15 de fevereiro de 2024 nossa instituição de ensino apresentou vários problemas relacionados a rede elétrica, problemas estes, que persistem a muito tempo, devido a infiltração de água em períodos de chuva.

Neste dia, algumas salas apresentaram forte cheiro de queimado, principalmente quando o ar condicionado era ligado. A sirene da escola também foi danificada por um curto circuito e todos os aparelhos de ar condicionados ficaram ligando e desligando sozinhos. Muitos permanecem desligados até a presente data.

No dia 19 de fevereiro seguimos com aula normalmente, e com algumas salas com forte cheiro de queimado. Técnicos da elétrica compareceram à escola e verificaram a falta de uma fase no padrão de energia. Disseram que a quantidade de energia que está chegando até a escola é insuficiente para o bom funcionamento da rede.

No dia 20 de fevereiro houve um apagão em parte da escola e da Creche, que funciona do lado e sem condições físicas, a aula foi suspensa na hora do recreio nos dois turnos, seguindo orientação da SEME.

Toda problemática foi informada ao setor de elétrica da prefeitura assim como a EDP, mas não houve atendimento nesse dia.

No dia 21 de fevereiro a EDP compareceu a escolas no período da manhã, analisou o padrão de energia e segundo os mesmos estava tudo correto. O problema estava dentro da escola.

Mais tarde, novos técnicos da elétrica compareceram à escola e analisaram mais uma vez a fiação. Segundo eles será necessário realizar uma reforma na parte elétrica de toda a escola.

Av. Rafael Vale dos Reis-s/nº Campo Acima - Itapemirim - ES  
CEP: 29330 – 000 - Tel (28) 3529-5217 ou (28) 99907 - 0750

 (28) 352-6280

 camara@camaraitapemirim.es.gov.br

 Rua Adiles André Leal, s/n, Serramar, Itapemirim/ES – CEP 29330-000

 www.camaraitapemirim.es.gov.br



Autenticar documento em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003900360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

