

## INDICAÇÃO Nº \_\_\_/2025

Vereador: Weder Gomes Benevides

Exmo. Sr. Presidente,

Nobres Edis,

Nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no Regimento Interno desta Casa de Leis, INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Gênesis Alves Bechara, que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU), para que viabilize estudos e elaboração da **Reforma no Telhado do Estaleiro Naval**, Distrito de Itaipava, Município de Itapemirim.

Sala das Sessões, “João Batista Ferreira de Souza”, 09 abril de 2025.

**Weder Gomes Benevides**  
Vereador – PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE  
**ITAPEMIRIM**  
PODER LEGISLATIVO

### Justificativa

O Município de Itapemirim, em especial o distrito de Itaipava é conhecido nacionalmente por sua frota pesqueira de embarcações artesanais, isto é, embarcações feitas à mão por artesãos que por gerações compartilham os segredos da carpintaria naval.

Tradicionalmente as embarcações são construídas na beira mar, geralmente, próximas do local onde serão lançadas ao mar, ou na beira rio, como é o caso de municípios vizinhos, os artesãos/construtores estão expostos ao sol e chuva, em condições por vezes insalubres de trabalho.

 (28) 352-6280

 [camara@camaraitapemirim.es.gov.br](mailto:camara@camaraitapemirim.es.gov.br)

 Rua Adiles André Leal, s/n, Serramar, Itapemirim/ES – CEP 29330-000

 [www.camaraitapemirim.es.gov.br](http://www.camaraitapemirim.es.gov.br)



A carpintaria naval de Itaipava é muito importante para a economia do município. É o início da cadeia produtiva da pesca, pois é o principal instrumento de trabalho dos pescadores.

O trabalho no estaleiro é intenso e meticuloso, pois o barco é a garantia de sustento e de vida dos pescadores.

Ocorre que a situação no **Estaleiro Naval**, vem se agravando a cada nova ocorrência de chuvas, com goteiras constantes, risco de danos, além de representar um potencial risco à segurança e à saúde das pessoas que trabalham e frequentam o espaço.

Assim, diante da urgência e da necessidade de garantir melhores condições de uso e segurança do espaço, solicito ao Poder Executivo que adote as providências cabíveis para a imediata vistoria técnica e os devidos reparos no telhado, garantindo sua impermeabilização e a prevenção de futuros problemas estruturais.

**Segue videos de como ficou o Estaleiro Naval após dias de chuvas em nossa região.**

 (28) 352-6280

 [camara@camaraitapemirim.es.gov.br](mailto:camara@camaraitapemirim.es.gov.br)

 Rua Adiles André Leal, s/n, Serramar, Itapemirim/ES – CEP 29330-000

 [www.camaraitapemirim.es.gov.br](http://www.camaraitapemirim.es.gov.br)

